

泉州市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

盖章

填报时间：2018年8月15日

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治进度 %	备注
1	泉州市南安市	晋江干流水源	有居民及商铺131户（约500人），生活污水通过管网收集后引至取水口下游保护区外进行排放，生活垃圾收集后统一清运。	保护区内居民生活污水通过管网收集后引至取水口下游保护区外进行排放，生活垃圾收集后统一清运。	是	100%	
2	泉州市南安市	晋江干流水源	金鸡大桥位于一级保护区内，事故导流槽和应急池建设不够完善。	已委托设计院对桥梁相关应急防护设施方案进行设计，现设计初稿已完成，8月14日施工图纸已通过专家评审。	否	30%	
3	泉州市南安市	晋江干流水源	南安市丰州镇旭山村新豪汽修厂，属水源地划定前建设项目。	新豪汽修厂已关闭，设备设施已拆除。	是	100%	
4	泉州市南安市	晋江干流水源	霞美镇仙河村新罗村南安市现代精密铸造有限公司，属水源地划定前建设项目	南安市环保局已对该企业进行停电查封，目前该企业已停产关闭，用电变压器已注销拆除，主要生产设备中频炉已查封，操作平台已捣毁，生产原料及产品已搬离。	是	100%	
5	泉州市丰泽区	北高干渠	城市快速路、主干路、次干路、支路和乡村路桥共计50处穿越北高干渠，防护措施不完善；还有正在建设的城东至北峰快速通道拟穿越一级保护区。	丰泽区政府已组织完善警示牌、区界标等标志标识，并聘请有资质的单位实地勘察对有条件建设导流渠和应急池的路桥（招联路桥、花博路桥、玉兰路桥、宏福路桥、西辅路桥5座路桥）设计实施方案，目前已进入施工阶段。	否	60%	
6	泉州市泉港区	泗洲水库	农庄2处（涂岭镇涂岭村绿笛山庄，涂岭镇涂岭村乡下人农庄）。	泉港区政府已责令绿笛在二级保护区的项目停业整改，其中乡下人农庄已不再从事餐饮服务，目前正在完善绿笛山庄拆迁关闭专项整改方案。	否	20%	
7	泉州市泉港区	泗洲水库	泉港区涂岭镇涂岭村李彬煌养猪场位于禁养区，养殖规模200头猪，排泄物经三化池处理后用于山林灌溉。	该养猪场已签订拆除协议，已完成清栏和拆除关闭工作。	是	100%	

8	泉州市南安市	桃源水库	南安市丰州镇环山村有1家森林山庄（旅游度假区山庄）。	已依法责令森林山庄停止营业，限期拆除经营设备。7月16日，南安市政府召开会议专题研究桃源水库森林山庄整改事宜，督促加快整改进度。现森林山庄已停止营业。7月17日拆除所有户外广告牌及指示牌。8月15日已拆除餐饮、住宿设备。	否	30%	
9	泉州市晋江市	南高干渠	有6处居民建筑（清濛村及池店村各1处民居，御辇村3座民居和1栋厂房），生活污水经村沟排入截污管道，垃圾统一倒在周边垃圾收集点中。	保护区内居民生活污水通过管网收集后引至取水口下游保护区外进行排放，生活垃圾收集后统一清运；池店镇政府对该6处居民建筑中的简易违章搭盖进行拆除。	是	100%	
10	泉州市晋江市	南高干渠	柴塔村桥边有餐饮店4家（广东布拉肠粉店、啤酒烤鸭店、沙县小吃、同路人川湘石锅鱼），生活污水经村沟排入截污管道，垃圾统一倒在周边垃圾收集点中。	该4家餐饮店均于5月11日统一拆除。	是	100%	
11	泉州市晋江市、鲤城区	南高干渠	有公路和乡村路桥共计49处，事故导流槽和应急池建设不够完善；还有正在建设1座桥，拟穿越一级保护区。	鲤城区、晋江市已制定整改责任分解方案，完成现场勘探。鲤城区已拆除南高渠饮用水源保护区内多处违章构筑物，取缔农业种植点；南高渠饮用水源保护区标识牌已全部规范化布设，已完成涉南高渠饮用水源保护区交通穿越的应急设施建设方案。晋江市已拆除1座正在建设的桥梁，并恢复原状，晋江凤池路桥已完成现场勘探和设计方案，待施工图纸完成后开工建设	否	50%	
12	泉州市南安市	美林水厂水源	有居民约23户78人。	南安市市政府已制定限期整改方案，正在对取水口附近居民排水情况进行摸底。	否	5%	
13	泉州市南安市	美林水厂水源	种植青菜和花生等农作物约8650平方米。	一级保护区内近13亩农田已完成测土配方施肥和农作物病虫绿色防控，春季种植的花生、大豆等农作物已收成，现有1亩多木薯已不再需要施肥用药。目前种植户在镇村动员下已同意今后不再种植农作物。	否	80%	

14	泉州市南安市	美林水厂水源	松英大桥穿越一级保护区，其应急防护措施不完善。	南安市市政府已制定限期整改方案，8月底完成图纸方案设计，10月前完成委托招投标。	否	5%	
15	泉州市南安市	美林水厂水源	有鞋服企业7家，其中4家未办理环评审批手续，其余3家已审批验收。	南安市市政府已制定限期整改方案，已经完成对相关企业的摸底排查。	否	5%	
16	泉州市台商投资区/惠安县	洛阳江-黄塘溪水源保护区	有居民共79户，约有240人。	台商投资区管委会已制定整治方案，后柯生活污水收集处理项目已完成地勘，洛阳镇已着手开展设计。	否	10%	
17	泉州市台商投资区/惠安县/洛江区	洛阳江-黄塘溪水源保护区	县道2处（滨江路、306县道）穿越一级保护区，应急防护措施均不完善。	县道306现为乡道Y207，已建设事故导流槽、应急池，庄兜桥段已设防撞设施；洛江区滨江路正在委托第三放设计整改方案，已组织完善警示牌、区界标等标志标识。	否	50%	
18	泉州市台商投资区/惠安县	洛阳江-黄塘溪水源保护区	一汽马自达鑫达4S店，东风本田汽车鸿景4S店。	台商区环保部门已发函通知两家汽车销售店需将产污工序搬离饮用水源二级保护区，生活污水处理达标后引至保护区外排放，鑫达汽车销售店正在制定搬离方案，鸿景已配套生活污水治理设施。	否	40%	
19	泉州市台商投资区/惠安县/洛江区	洛阳江-黄塘溪水源保护区	钓鱼台美食园1处（未经营）、废品收购点1处、摩托车维修店面1处、石雕工艺品仓库1家（玉昌河工艺品），生活污水垃圾收集处理不到位；洛江加油站防渗和应急设施不完善。	废品收购点、摩托车维修店已清退，惠安县惠女水库管理局已终止和钓鱼台美食园的合同，要求钓鱼台美食园将生产物资搬离；洛江区加油站已配套应急池，油罐已安装侧漏仪防渗。	否	70%	
20	泉州市台商投资区	锦芳水库水源地	种植水稻、花生、地瓜等农作物约13334平方米。	台商投资区农业部门委托第三方对锦芳水库周边田地的土壤土质进行采样监测，土壤检测报告已出，正在开展测土配方工作，洛阳镇在该区域设置警示牌。	否	30%	
21	泉州市安溪县	安溪县城关水厂水源地	中石化森美安溪协兴加油站防渗和应急设施不完善。	已停止供油，且储油罐已腾空。	否	60%	
22	泉州市安溪县	安溪县城关水厂水源地	中标大桥穿越二级保护区，其应急防护措施不完善。	安溪县公安局通过招投标的方式委托第三方工程机构对桥面两侧设置了导流管和事故应急池。	是	100%	

23	泉州市安溪縣	安溪縣自來水廠大嶺水源地	建有安溪縣鳳岩保健茶有限公司、新奧燃氣（安溪）有限公司。	鳳岩保健茶已停止生產並完成新廠址選址工作，新奧燃氣已完備異地選址工作。	否	50%	
24	泉州市惠安縣/泉港區	菱溪水庫水源地	水庫周邊種植速生林及果林約2404平方米；存在3處畜禽養殖點（均為規模化以下）。	已對一級保護區範圍內的林分進行現場調查摸底，已完備養殖場評估工作，並由相關村入戶開展養殖戶清欄動員工作，部分已清欄	否	20%	
25	泉州市永春縣	永春縣第三水廠水源地保護區	存在茶園種植、桉樹種植、苗圃種植	永春縣已完備一級保護區內各類型植物佔地面積測量工作，根據林權贖買規定查清可贖買區域及面積，已草擬實施方案，正在修正完備，待上會研究。	否	30%	
26	泉州市永春縣	永春縣自來水廠水源地保護區	永春縣自來水廠一級保護區範圍內有一農家住宅兼營農家小餐館、一家廢品收購站（已停止收購廢品，目前只作為倉庫使用）。	永春縣環保局對永春縣東關陳月端廢品回收店1台切刀機、1台壓機進行查封。已與農家小餐館業主協商一致，在10月底前徹底退出	否	50%	永春縣自來水廠水源地保護區於2013年7月份停止取水，取水設備已拆除。