

泉州市县级饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

填报时间：2019.8.16

问题序号	所在地	水源地名称	水源地类别 (地级/县级)	保护区类型 (一级、二级)	问题类型	问题具体情况	整治进展情况
1	泉州市 南安市	美林水厂水源	县级	一级	生活面源污染	有居民约23户78人。	2018年11月2日召开《南安市美林水厂饮用水源地保护方案》技术审查会；2018年11月9日，重新对取水口周边情况进行摸排；现已完成居民生活污水收集管道铺设，生活污水通过管网收集到污水处理厂进行统一处理。
2	泉州市 南安市	美林水厂水源	县级	一级	交通穿越	松英大桥穿越一级保护区，其应急防护措施不完善。	松英大桥两侧已安装防抛网、交通警示牌和保护区标志标识；路面导流渠、道路防撞设施和应急导流池已完工。
3	泉州市 南安市	美林水厂水源	县级	二级	工业企业	有鞋服企业7家，其中4家未办理环评审批手续，其余3家已审批验收。	4家未办理环评手续的企业均已完成关闭搬迁，1家（九峰鞋服有限公司）已停产关闭。2家有环评手续的企业（八匹马体育用品有限公司、益鸿鞋服有限公司）主要生产设备已拆除。
4	泉州市 南安市	美林水厂水源	县级	二级	工业企业	工业企业5家（晋升高频加工点、南安市喜都狼体育用品有限公司、王加荣电雕加工点、恒大塑料编织袋厂未办理环评审批手续；福建泉州宏仕体育用品有限公司已办理环评手续）	4家（晋升高频加工点、王加荣电雕加工点、恒大塑料编织袋厂、南安市喜都狼体育用品有限公司）已完成关闭或搬迁工作，1家（福建泉州宏源鞋服有限公司）主要生产设备已拆除。
5	泉州市 安溪县	安溪县城关水厂水源地	县级	二级	工业企业	中石化森美安溪协兴加油站防渗和应急设施不完善。	中石化森美安溪协兴加油站加油设备已拆除且油罐已腾空。
6	泉州市 安溪县	安溪县城关水厂水源地	县级	二级	交通穿越	中标大桥穿越二级保护区，其应急防护措施不完善。	安溪县市政局通过招投标的方式委托第三方工程机构对桥面两侧设置了导流管和事故应急池。

7	泉州市 安溪县	安溪县自来水厂大岭水源地	县级	二级	工业企业	建有安溪县凤岩保健茶有限公司、新奥燃气（安溪）有限公司。	凤岩保健茶生产设备已腾空；新奥燃气（安溪）有限公司已将位于水源地一级保护区范围内的管理房拆除，并按要求在一二级保护区分界部分做好隔断，确保不对水源地产生污染。
8	泉州市 安溪县	安溪县自来水厂大岭水源地\安溪县城关水厂水源地	县级	二级	工业企业\生活污染源	安溪县自来水厂大岭水源地一级、二级保护区内存在居民点和数家经营类项目。	魁斗镇、城厢镇涉及的居民点已完成截污工作；相关经营类项目已进行断电处理，主要生产设备已拆除，均已完成关闭或搬迁工作。
9	泉州市 南安市	美林水厂水源	县级	一级	农业面源污染	种植青菜和花生等农作物约8650平方米。	春季种植的花生、大豆等农作物已采收，没有再种植农作物；1亩多木薯已不需要施肥用药，种植户已同意收成后不再种植农作物。
10	泉州市台商投资区/ 惠安县	洛阳江-黄塘溪水源保护区	县级	一级	生活面源污染	有居民共79户，约有240人。	工程堤岸挡土墙基础已完成，一体化污水泵站和入户管网已完成建设，截污工程已完工。
11	泉州市台商投资区/ 惠安县/ 洛江区	洛阳江-黄塘溪水源保护区	县级	一级	交通穿越	县道2处（滨江路、306县道）穿越一级保护区，应急防护措施均不完善。	县道306现为乡道Y207，已建设事故导流槽、应急池，庄兜桥段已设防撞设施；洛江区滨江路，已组织完善警示牌、区界标等标志标识，已配套建设应急池和导流渠。
12	泉州市台商投资区/ 惠安县/ 洛江区	洛阳江-黄塘溪水源保护区	县级	二级	工业企业	一汽马自达鑫达4S店，东风本田汽车鸿景4S店。	位于二级保护区的鑫达汽车销售店已关停洗车工序并拆除相关设备，喷漆房已拆除，维修设备已拆除，相关工具已搬离，同时生活污水经三化厕处理后引至东侧200米（保护区外）排放；位于二级保护区的鸿景汽车销售店已将保护区内产污工序搬离，并将该区域设置为成品车停放区域（位于二级保护区），同时配套生活污水治理设施一座（保护区外），将生活污水引出保护区外排放。

13	泉州市台商投资区/惠安县/洛江区	洛阳江-黄塘溪水源保护区	县级	二级	生活面源污染	钓鱼台美食园1处（未经营）、废品收购点1处、摩托车维修店面1处、石雕工艺品仓库1家（玉昌河工艺品）生活污水垃圾收集处理不到位；洛江加油站防渗和应急设施不完善。	废品收购点、摩托车维修店已清退，钓鱼台美食园已将生产物资搬离并拆除生产设备；洛江区加油站已配套应急池，油罐已安装侧漏仪防渗。
14	泉州市台商投资区	洛阳江-黄塘溪	县级	二级	工业企业	二级保护区内存在2家服装加工厂（均无生产废水产生）。	2家企业均已停产，均已完成搬工作。
15	泉州市台商投资区	锦芳水库水源地	县级	一级	农业面源污染	种植水稻、花生、地瓜等农作物约13334平方米。	台商投资区农业部门委托第三方对锦芳水库周边田地的土壤土质进行采样监测，土壤检测报告已出，已测土配方工作，并在该区域设置警示牌。